

Tomislav Jurjević, dipl.ing
Stalni sudski vještak za promet
Krimeja 12, 51000 Rijeka

PROCJENA VRIJEDNOSTI RADNOG STROJA RASCO MUVO SX
BROJA ŠASIJE V39000ABEWB4034



Naručitelj: Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o.
Splitska 2 , Senj
OIB; 45024889958

Rijeka, 20.06.2024

1. OPISNE INFORMACIJE

Izvršena je procjena tržišne vrijednosti čistilice Rasco MUVO RS .Pregled višeradnog stroja izvršen je u krugu Gradsko komunalnog društva Senj d.o.o.

Tehničke karakteristike:

MARKA I TIP VOZILA	Rasco Muvo RS
MODEL VOZILA	Muvo RS
BROJ ŠASIJE	V39000ABEWB4034
OBLIK KAROSERIJE	VIŠERRADNI STROJ
GODINA PROZVODNJE	2015
BOJA VOZILA	Narančasta
SNAGA/POGONSKO GORIVO	72 kW/2970 ccm ₃ -DIESEL
BROJ POGONSKIH OSOVINA	2
DIMENZIJE VOZILA(D/Š/V)	3.890/1.320/2.060(mm)
MASA/NDM	2780/5500 kg
RADNI SATI/PRIJEĐENA KM	5041 Rh/30.022km

Opće stanje vozila i oprema čistilice: Predmetni radni stroj je prosječnom stanju s obzirom na radne sate i eksploatacijske uvjete. Prilikom pregleda radni stroj se mogao pokrenuti. Specifikacija višeradnog stroja :2 stupnja vožnje-radni i transportni, pogon na sve kotače,elektronski upravljena j blokada diferencijala,senzor opterećenja str osovine,kompaktna kabina s bočno ostakljenim površinama,klima uređaj,prednja montažna ploča za dodatne priključke,nadogradnja SX 2 sa kapacitetom usisavanja 7000 m³/h,2 četke za pranje, brzina rada čišćenja 0,5-10 km/h,radijus okretanja 3,15m,zapremina rezervoara 300l.Gume na vozilu u prosječnom stanju -Hankok 245/75/16. Na vanjskim oblogama stroja primjetna su oštećenja bočnih obloga i istrošenost i korodiranost unutrašnjosti vozačkog prostora .

2. PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI VOZILA

Kod procjene predmetnog vozila korištena je "metoda iskorištenosti". Metoda iskorištenosti bazirana je na umanjenju vrijednosti između novonabavne cijene vozila po amortizacijskim stopama koje se koriste u praksi sudskih vještaka.

2.1 Metoda iskorištenosti

Obzirom na sve navedeno u opisu, te predviđeni vijek trajanja i stanje, možemo ustvrditi da je predmetno vozilo iskorišteno 85,00%. U iskorištenost uračunata amortizacijska stopa na starost i uočena oštećenja na vozilu,te samo opće stanje radnog stroja.

NOVONABAVNA CIJENA U €	AMORTIZACIJA U %	SADAŠNJA VRIJEDNOST U €
120.187,00 €	88,00%	14.422,44 €

ZAKLJUČAK:

Iz svega navedenog smatramo da je tržišna vrijednost predmetnog vozila s obzirom na stanje i potrebno ulaganje, kao i na stanje trenutne ponude i potražnje, tržišna vrijednost ispravnog vozila:

14.422,00 €

3.PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA:

3.1 Pri procjeni su korišteni podaci koje smo dobili od naručitelja procjene i pregledom na licu mjesta.

3.2 Korišteni podaci prilikom obračuna dobiveni su od svih dostupnih izvora za zadanu materiju na našem području djelovanja.

3.3 Provjera vlasničke dokumentacije nije bila predmet ovog izvješća.

4.SAŽETAK VAŽNIH ČINJENICA

NARUČITELJ; Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o.

VLASNIK: Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o.

DATUM I MJESTO PREGLEDA Senj , Splitska 2 7.6.2024

SVRHA PROCJENE Određivanje POŠTENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI

PREDMET PROCJENE VIŠERADNI STROJ RASCO MUVO RS S NADOGRSADNJOM SX2 I PREDNJIM
ČETKAMA ZA PRANJE

VRIJEDNOST PREDMETNOG RADNOG STROJA; **14.400,00 €**

NAPOMENA Svi navedeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Rijeka, 20.06.2024

Tomislav Jurjević, Sudski vještak za cestovni promet





